



Фреза обгонная для снятия фасок

С направляющим подшипником на торце. С выходом стружки вверх. Обеспечивает гладкое прохождение при наличии остатков клея.



Обозначение	α град.	B мм	Подшипник	Диаметр хв-ка мм
SL20803	8	12	B127048	6



Фреза обгонная для снятия фасок

С направляющим подшипником на торце. Для обработки поверхностей под вакуумно-плёночное покрытие.

Обозначение	B мм	D мм	Подшипник	Диаметр хв-ка мм
SL20392	54	12.7	B127048	12



Фрезы для снятия фасок

С направляющим подшипником на торце.

SL2 Двухзубые

Обозначение	α град.	B мм	Подшипник	Диаметр хв-ка мм
MSL2453	45	6	B080040	6
SL21503	15	6	B127048	6
SL21513	15	16	B127048	6
SL22503	25	6	B127048	6
SL22513	25	16	B095048	6
SL24503	45	6	B127048	6
SL24513	45	11	B127048	6
SL21505	15	6	B127048	8
SL22505	25	6	B127048	8
SL24505	45	6	B127048	8
SL24515	45	11	B127048	8
SL21122	11.25	22	B127048	12
SL22252	22.5	22	B127048	12
SL22512	25	18	B127048	12
SL24512	45	11	B127048	12
SL24532	45	19	B127048	12
SL24542	45	25	B127048	12



SL3 Трёхзубые

Для получения лучшего качества обрабатываемой поверхности.

SL30703	7	10	B160050	6
SL31503	15	10	B160050	6
SL32203	22	10	B160050	6
SL33003	30	10	B160050	6
SL34503	45	11	B127048	6
SL34502	45	11	B127048	12

