



QC

Быстросменная зажимная цапга


Для любого инструмента, имеющего шестигранный хвостовик 6,3мм (1/4").

Преобразует стандартный патрон в быстросменный. Вставьте эту цапгу в патрон дрели и зажмите его ключом. После этого Вы можете менять инструмент без использования ключа, производя высвобождение простым нажатием кольца.



QCL6306

Усовершенствованная модель




QC06306

Для промышленного применения



QCH6306


Для индивидуального применения



QCCE - Удлиненная зажимная цапга

Длина -150мм


Обозначение No.QCE6304



AS0

Сверло-зенковка коническая с твердосплавными пластинами

Возможно выставить сверло на требуемую глубину сверления



Обозначение	d мм	D мм
AS02004	2.0	9.5
AS02404	2.4	9.5
AS02504	2.5	9.5
AS02804	2.8	9.5
AS03004	3.0	9.5
AS03204	3.2	9.5
AS03504	3.5	9.5
AS03604	3.6	12.7
AS04004	4.0	9.5
AS04804	4.8	12.7
AS05004	5.0	12.7
AS06004	6.0	12.7

Комплектуются стандартными или конусными свёрлами, или свёрлами с уменьшенным углом подъёма спирали.
Возможно применение кольца-ограничителя глубины зенкования (TAS).
См. стр. 64.




QCS

Комплект No. QCS0204


Состоит из:

AS02504S, AS03004S, AS04004S и QCH6306.



AS4

Сверло-зенковка цилиндрическая с твердосплавными пластинами



Обозначение	d мм	D мм
AS44004	4.00	9.5
AS44804	4.76	9.5
AS44814	4.76	12.7
AS46304	6.35	12.7
AS46314	6.35	16.0

Собираются со свёрлами длиной 75мм.