



## SCRB

### Фрезы канавочные полукруглые


Обозначение	R	D	L	Диаметр хв-ка
	мм	мм	мм	мм
SCRB323	1.6	3.2	38	6
SCRB403	2.0	4.0	38	6
SCRB483	2.4	4.8	38	6
SCRB634	3.2	6.3	38	6.35





## SCPP

### Фреза прямая

С направляющей частью на торце.



Обозначение	D	B	L	Диаметр хв-ка
	мм	мм	мм	мм
SCPP633	6	6	38	6
SCPP643	6	9.5	38	6




## Z

### Фреза для соединений «ласточкин хвост»





Обозначение	$\alpha$	D	B	Диаметр хв-ка
	град.	мм	мм	мм
Z100903 или 5	9	9.5	9.5	6 или 8
Z131403 или 5	14	12.7	12.5	6 или 8
Z100902	9	9.5	9.5	12
Z071602	7	16.0	22.0	12
Z071902	7	19.0	22.0	12
Z072202	7	22.0	22.0	12
Z131402	14	12.7	12.5	12
Z142542	14	25.4	25.0	12

С рельефом для высвобождения углов



Z141403 или 5	14	12.7	13.0	6 или 8
---------------	----	------	------	---------



## ZB

### Фреза для соединений «ласточкин хвост»

Для станков "Brookman".



Обозначение	$\alpha$	D	B
	град.	мм	мм
ZB13146	10	14.3	12.7